

PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LOS DELFINES

**PANEL INTERNACIONAL DE REVISION**

**70<sup>a</sup> REUNION**

**La Jolla, California, EE.UU  
17 de octubre de 2022**

**DOCUMENTO IRP-70-04**

*CASOS DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS A LOS REQUISITOS DE OPERACIÓN PARA LOS BUQUES DESCRITOS EN EL ANEXO VIII DEL APICD, Y OCURRIDOS DESDE LA 69<sup>a</sup> REUNION (Y CASOS ANTERIORES AUN NO REVISADOS).*

Durante el período transcurrido desde la 69<sup>a</sup> reunión del PIR, la Secretaría ha revisado datos de 233 viajes de pesca. De estos, tenemos dos viajes con casos de posibles incumplimientos que el PIR identifica de forma preestablecida; es decir, el PIR ha dado instrucciones a la Secretaría de remitirlos a las Partes para investigación después de cada reunión.

Para esta reunión, no hay ningún caso de posible incumplimiento que el PIR requiera revisar.

*LOS CASOS EN LA SIGUIENTE TABLA SON LOS QUE EL PANEL ESTARÁ IDENTIFICANDO DE FORMA PREESTABLECIDA, Y LOS CUALES SERÁN REMITIDOS A LAS PARTES POSTERIOR A LA REUNIÓN*

	Sin reflector de alta intensidad No high intensity floodlight	Sin PPD No DSP
Número de casos Number of cases	1	1

Reseña de los casos que el PIR estará identificando de forma preestablecida:

1. 2022522: **Buque con LMD sin el reflector requerido:**

Durante este viaje de pesca, el buque no contó con el reflector requerido en los requisitos de operación para los buques.

2. 2022345: **Buque con LMD sin Paño de Protección de Delfines (PPD):**

Durante este viaje de pesca, la red del buque no tenía instalado el PPD requerido en los requisitos de operación para los buques.